

Rapport de Détail du Véhicule

Jetour X70S 2019 1.5T Version de voyage
automatique 5 Siège Pays V

Informations de Base

Marque	Jetour
Kilométrage	100,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2019-07-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Déformation du côté extérieur. 2. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Déformation du côté extérieur. 3. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Rayure. 4. Droit, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C droit, Rayure. 5. Panneau de base de coffre, Logement de roue de secours, Traces de poussière et de sable. 6. Ceinture de sécurité avant gauche, Traces de démontage, Remplacé. 7. Ciel de toit, Salissure. 8. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Déformation. 9. Siège de conduite principal, Siège conducteur, Usure. 10. Ciel de toit, Salissure. 11. Ceinture de sécurité avant gauche, Traces de démontage, Remplacé.

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.