


Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour X70S 2019 1.5T Автоматическая версия
путешествия 5 Кресло Страна В.

Основная Информация

Марка	Jetour
Пробег	100,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2019-07-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Деформация внешней стороны. 2. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Деформация внешней стороны. 3. Слева, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки В, Царапина. 4. Право, С, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки С, Царапина. 5. Подстилка багажника, Ниша запасного колеса, Следы пыли и песка. 6. Левый передний ремень безопасности, Следы демонтажа, Заменено. 7. Обивка потолка салона, Загрязнение. 8. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Деформация. 9. Место главного водителя, Водительское сиденье, Износ. 10. Обивка потолка салона, Загрязнение. 11. Левый передний ремень безопасности, Следы демонтажа, Заменено.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.