

Informe de Detalles del Vehículo


Toyota Levin 2019 Doble motor 1.8H Versión deportiva País VI

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	76,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2020-05-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Viga lateral del techo izquierdo, Larguero lateral superior izquierdo, Reparación de pintura. 2. Viga lateral del techo derecho, Larguero lateral superior derecho, Reparación de pintura. 3. Larguero delantero derecho, Deformación. 4. Derecha, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B derecho, Deformación no relacionada con accidente. 5. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 6. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 7. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 8. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.