

Rapport de Détail du Véhicule


Toyota Levin 2019 Double moteur 1.8H Version sportive État VI

Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	76,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2020-05-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Poutre de toit gauche, Longeron latéral supérieur gauche, Réparation de peinture. 2. Poutre de toit de droite, Longeron latéral supérieur droit, Réparation de peinture. 3. Longeron avant droit, Déformation. 4. Droit, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B droit, Déformation non liée à un accident. 5. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 6. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 7. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 8. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

-
- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.