


Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Levin 2019 Двойной двигатель 1.8Н
Спортивная версия Страна VI

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	76,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2020-05-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левая крыша балка, Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Правая балка крыши, Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 3. Правый передний лонжерон, Деформация. 4. Право, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки В, Деформация не вследствие ДТП. 5. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 6. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 7. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 8. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.